



GLOSARIO DE TÉRMINOS

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: Corte para confección

Código: TCP694_2

NIVEL: 2



Casar: Hacer que cuadren o coincidan los dibujos de las telas como las rayas o figuras geométricas.

Equipo de Protección Individual, EPI: Dispositivo o medio que vaya a llevar o del que vaya a disponer una persona con el objetivo de que la proteja contra uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad (artículo 4.8 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales).

Estándar de calidad: Modelo que reúne los requisitos mínimos en busca de la excelencia dentro de una organización institucional.

Etiqueta de identificación: Elemento empleado para el marcado de los artículos textiles o ropas, que incluye información referente al cliente, la sección de procedencia y la fecha de recogida, con el fin de evitar pérdidas y errores.

Libro de mantenimiento: Documento utilizado para llevar el control del mantenimiento de la maquinaria y que proporciona información de las revisiones llevadas a cabo.

Mantenimiento de primer nivel: Operaciones de mantenimiento que realizan los propios operarios de la máquina sobre la misma.

Manual de calidad: Documento público que presenta la estrategia de calidad de la empresa. Es el documento de referencia básico de la organización en materia de Gestión de Calidad, en donde se define el sistema implantado y la política de calidad que lo sustenta.

Orden de fabricación: Documento de planificación de la producción que incluye la información necesaria (relativa a materiales, mano de obra, máquinas, etc.) para la correcta ejecución de un lote o pedido, y que acompaña al producto en las diversas fases de fabricación.

Parámetro: Dato o factor que se toma como necesario para analizar o valorar una situación. Variable que, en una familia de elementos, sirve para identificar cada uno de ellos mediante su valor numérico.

Piquete: Marca que se realiza en los perfiles de los patrones e indican detalles para la unión de las piezas. Estas señales se trasladan a las piezas cortadas como guía de montaje.

Simétrico: Armonía de posición de las partes o puntos similares unos respecto de otros, y con referencia a punto, línea o plano determinado.

Trasladar las marcas: Pasar las marcas de referencia de posicionamiento y medidas del patrón al tejido antes de proceder al corte de este con el fin de que las referencias queden marcadas sobre el tejido para su posterior correcta ejecución.

